

Палец листовой рессоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Крестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Вилка скольжения карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Карта профилактического осмотра на ТО	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Стоимость ТО*	61 850 ₺	126 770 ₺	163 640 ₺	261 841 ₺	191 710 ₺	228 560 ₺	61 850 ₺	261 841 ₺	163 640 ₺	256 630 ₺

Описание условных обозначений

●= проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. ▲= замена. L= смазать. T= затянуть указанным моментом затяжки. *= тяжелые условия эксплуатации.

*** Все цены указанные в данном файле носят информационный характер и являются рекомендуемыми розничными ценами по расчетам дистрибьютора. Опубликованная в данном файле информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления**