



Главный штифт	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Палец листовой рессоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Шаровые опоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Крестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Вилка скольжения карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Карта профилактического осмотра на ТО	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
<b>Стоимость ТО *</b>	<b>15 600 ₺</b>	<b>66 050 ₺</b>	<b>122 530 ₺</b>	<b>111 450 ₺</b>	<b>250 736 ₺</b>	<b>233 458 ₺</b>	<b>122 530 ₺</b>	<b>66 050 ₺</b>	<b>296 136 ₺</b>	<b>64 650 ₺</b>	<b>289 938 ₺</b>

Описание условных обозначений

●= проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. ▲= замена. L= смазать. T= затянуть указанным моментом затяжки. \*= тяжелые условия эксплуатации.

**\* Все цены указанные в данном файле носят информационный характер и являются рекомендуемыми розничными ценами по расчетам дистрибьютора. Опубликованная в данном файле информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления**