

Шаровые опоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Палец листовой рессоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Крестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Вилка скольжения карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Карта профилактического осмотра на ТО	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Стоимость ТО*	71 494 ₹	105 278 ₹	198 204 ₹	232 868 ₹	174 894 ₹	212 388 ₹	71 494 ₹	232 868 ₹	198 204 ₹	206 073 ₹

Описание условных обозначений

●= проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. ▲= замена. L= смазать. T= затянуть указанным моментом затяжки. *= тяжелые условия эксплуатации.

*** Все цены указанные в данном файле носят информационный характер и являются рекомендуемыми розничными ценами по расчетам дистрибьютора. Опубликованная в данном файле информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления**